



基盤吹付なし



施工前



施工後9ヶ月



基盤吹付あり



基盤吹付なし



施工後3年



基盤吹付あり



根系が発達しておらず、植生は草本類のみ成立



根系が発達し、木本類が多数成立



施工後5年



植生は草本類のみで木本類はみられない見られない。
基盤吹付なし



木本類が多数成立し、樹高は2m近くに成長している。
基盤吹付あり