

令和8年9月15日

長浜水道企業団

回 答 書

先日公告しました、「下坂浜浄水場ろ過池改修設計業務」について、下記のとおり質問がありましたので回答します。

	質 問	回 答
1	特記仕様4. 実施設計の内容 カ) 第2ろ過池制御盤内エア充填設備設置（塩素ガス対策）とあるが 塩素ガスの発生要因を教えてほしい。 設計内容としてはコンプレッサー等の設置設計か？	発生要因は制御盤室の下階配管室に設置されている越流堰から、ろ過水の塩素成分が建物の隙間を通して浮上していることによるもの。 設置設備は特に指定しないが、可能な限り安価で要求を満たすものとする。