



1階現況図

屋根 日本瓦土葺き  
 外壁 土塗り壁 t=40  
 内壁 土塗り壁 t=40 7割  
 基礎 無筋コンクリート布基礎 軽微なクラック  
 水平構面 火打梁

劣化事象 廊下床

軟弱地盤では無い

耐震要素  
 筋かい90\*30 の先が柱頭  
 外壁 土塗り壁 t=40  
 内壁 土塗り壁 t=40 7割  
 合板 t=3 LDK, 洗面、洋室

モジュール910mm  
 浴室回りは、コンクリートブロック腰壁のため  
 浴室壁の柱は、周辺の柱と土台で連結されて  
 いない。