



現地説明会



現地説明会



現地説明会

2006年7月10日撮影



現地状況



現地状況



現地状況



ネイルポット



ネイルポット



ネイルポット



ネイルポット



ネイルポット



ネイルポット

2001年7月30日撮影

植生基材吹付工は、施工翌年植生基盤材の剥離流亡が著しい。

スーパーバイオ・オーガニック工法は、木本類を中心に発芽・初期植生が始まっている。



2004年6月10日撮影

植生基材吹付工は、植生基盤材が殆ど流亡し植物の生育空間が消滅している。

スーパーバイオ・オーガニック工法は、木本類の生長が旺盛になり、植生復元が図られている。



2006年7月10日撮影

植生基材吹付工は、法肩部の地山に植物の生育が確認されているが、施工箇所全般に裸地化が進んでいる。

スーパーバイオ・オーガニック工法は、植生復元が完成した。




2006年7月10日撮影

法枠内を植生基材吹付工で施工したが、生育基盤が流亡し、植生は成立しなかった。



施工後 6 年

植生基材吹付工の施工断面図



2000年6月撮影

スーパーバイオ・オーガニック工法  
施工完了。



スーパー  
バイオ・オーガニック工法

植生基材吹付工(施工前)